



Oficio DGA-0597-2018
Jueves 30 de agosto de 2018

Lic. Jeancarlos Hernández Cabalceta
Asesoría Legal
Municipalidad de Santa Cruz

Asunto: Atención de Denuncia interpuesta por Nuria Tapia León, Marbella

Presente:

En respuesta a Denuncia interpuesta por Nuria Tapia León, vecina de Playa Marbella, cédula 6 01640011 Presidenta de la Asociación Marbella Verde, cédula jurídica 3-002-754015, le indico que por este Departamento se realizó visita de campo el día Miércoles 29 de agosto del corriente para la cual se concluye lo siguiente:

- Se constató que en sitio existe un acceso sobre zona pública (Ver fotografía 1 en anexos)
- Existe una alcantarilla de cuadro que funge como puente para continuar por el acceso existente
- La alcantarilla de cuadro colocada mide 7m de ancho y 11m de largo, la misma permite el flujo de agua de un lado a otro del manglar, no obstante al momento de la visita se pudo observar troncos y trozas de madera en la boca de dicha alcantarilla que entorpecen dicho flujo de aguas. (Ver fotografías 2 y 3 en anexos)
- Se observó posteo de tendido eléctrico paralelo al acceso, uno de estos postes se encuentra en zona pública, no obstante ninguno de los postes observados cuentan con lámparas de alumbrado público. (Ver fotografía 4 en anexos)
- En cuanto al Plan Regulador de esta zona costera, este Departamento no tiene información al respecto.

Por lo anterior, este Departamento considera que la administración municipal debe coordinar con este Departamento, el Departamento de Zona Marítima Terrestre y el MINAE para determinar las acciones a tomar respecto al acceso constituido en la zona pública, mismo que da cabida a la alcantarilla existente, antes descrita. Respecto al posteo de tendido eléctrico, la administración deberá solicitar los fundamentos técnicos a Coopeguanacaste respecto a la colocación de los mismos.

Sin otro particular,

Geóg. Geissel Gutiérrez Marchena
Coordinadora de Servicios Ambientales
Departamento de Gestión Ambiental

Anexos



Fotografía 1. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra acceso en zona pública. Playa Frijolar. Marbella.



Fotografía 2. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra alcantarilla de cuadro colocada para permitir continuación de acceso. Playa Frijolar. Marbella



Fotografía 3. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra alcantarilla de cuadro colocada para permitir continuación de acceso, la misma se encuentra obstruída con troncos y trozas. Playa Frijolar. Marbella



Fotografía 4. Tomada el 30 de agosto de 2018. Muestra posteo de tendido eléctrico, el mismo no cuenta con lámparas de alumbrado público. Playa Frijolar. Marbella